

**Ассоциация Саморегулируемая организации
Межрегиональное отраслевое объединение работодателей
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа»
(Ассоциация СРО «ГССКФО»)**

**Протокол заседания Контрольного
комитета**

г. Махачкала

« 31 » января 2020 г.

№ 01

Председательствующий - Председатель Контрольного комитета Мудаев А.А,
Секретарь – Алиева В.Д.

Состав комитета:

1. Мудаев Алигаджи Абдурахманович - Председатель Контрольного комитета;
2. Муртазалиев Гаджимурад Абдурахманович - член Комитета,
3. Патахов Шамиль Абдулаевич - член Комитета,
4. Айдемиров Камиль Гасанбасирович- член Комитета,
5. Ибрагимов Абуталиб Магомедович - член Комитета
6. Алиева Валентина Дмитриевна - член Комитета

Отсутствовали: Айдемиров К.Г., Патахов Ш.А.

Способ проведения голосования: открытый.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение материалов внеплановой проверки в отношении организации - члена Ассоциации ОАО "Тляратинское ДЭП №35" ИНН: 0532000957, ОГРН: 1060532001991, в которой произошел несчастный случай со смертельным исходом.
2. Рассмотрение материалов внеплановой выездной проверки организации - члена Ассоциации, ООО СК "ЭнергоПрогресс" ИНН: 0506010116, ОГРН: 1060506000609.
3. Рассмотрение уведомлений об устранении нарушений.

По первому вопросу повестки дня

Слушали:

Заместителя начальника КАУ Азизова А.Г. который представил на рассмотрение Контрольного комитета материалы внеплановой проверки организации ОАО "Тляратинское ДЭП №35" ИНН: 0532000957, Акт № 421В от 24.01.2020г. в которой произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Представитель организации представил на рассмотрение КК пакет документов на 97 страницах, с подробным описанием произошедшего несчастного случая и последующим его расследованием. Руководством ОАО "Тляратинское ДЭП №35" для проведения расследования несчастного случая со смертельным исходом 25.07.2019г. был издан приказ №33 « О назначении комиссии по расследованию несчастного случая на производстве по автодороге Тлярата –Камилух , км 23» под председательством Шахбанова А.А.- начальника отдела Государственной инспекции труда по РД.

Комиссия с выездом на место – Тлярата –Камилух , км 23, изучив ситуацию, проверив наличие технической документации, исполнительной документации, мероприятий по охране труда и технике безопасности в ОАО "Тляратинское ДЭП №35", составила акт о несчастном случае на производстве (форма Н-1), где подробно изложено о несчастном случае со смертельным исходом (см п.1 данного акта) .

Комиссия указала причины, вызвавшие несчастный случай, нарушение требований

законодательных и иных актов:

- Обрушение земельных пород - природное явление.
- Нарушение требований безопасности при проведении ремонтных работ –ст.214 ТК РФ.
- Применение неправильных приемов выполнения работ- ст.214 ТКРФ.

Комиссия предложила ОАО "Тляратинское ДЭП №35":

- Обсудить данный несчастный случай в коллективе ОАО "Тляратинское ДЭП №35",
-провести внеочередной инструктаж рабочих, занятых очистительными работами автомобильных дорог.

Выслушав информацию Азизова А.Г. и рассмотрев представленные ОАО "Тляратинское ДЭП №35" материалы по несчастному случаю,

РЕШИЛИ:

Передать материалы ОАО "Тляратинское ДЭП №35", ИНН: 0532000957 в
Дисциплинарную комиссию для принятия решения.

Итоги голосования:

«за» - 4 голосов «против» - 0 голосов, «воздержалось» -0 голосов

По второму вопросу повестки дня

Слушали:

Заместителя начальника КАУ Шерифова А.С., который сообщил что в адрес Ассоциации поступило письмо за № 6010-А/1.8 от 04.12.2019 г. от Кавказского управления Ростехнадзора о выявленных при проверке нарушениях ООО СК «ЭнергоПрогресс». В соответствии с решением Контрольного комитета СРО Ассоциации «ГС СКФО» № 02 от 22 января 2020 г. «О проведении внеплановой поверки», с выездом на место совместно с представителями подрядной организации ООО СК «ЭнергоПрогресс», произвели выездную проверку устранения замечаний Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на следующих объектах:

I. «Строительство ВЛ 330 кВ Артем – Дербент , Корректировка» (реконструкция ПС 330 кВ Дербент – I этап) по адресу : Россия, Республика Дагестан, Дербентский район, ПС 330 кВ Дербент 330.

II. Строительство ВЛ 330 кВ Артем-Дербент, Корректировка» (реконструкция ПС 330 кВ Дербент – 3 этап) по адресу: Россия, Республика Дагестан, Дербентский район, ПС №№0 кВ Дербент – 330.

III. Строительство ВЛ 330 кВ Артем-Дербент, Корректировка» (реконструкция ПС 330 кВ Дербент – 4 этап), расположенного по адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский, Буйнакский, Карабудахкентский, Кайтагский, Табасаранский, Дербентский, районы, гор. Дербент.

IV. «Реконструкция ПС 330 кВ Дербент 330(Замена оборудования 10,110 кВ)», расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан, Дербентский район, С 330 кВ Дербент -330.

V. «Реконструкция ПС 330 кВ Чирюрт 330 (Замена оборудования 10,110,330 кВ)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, ПС 330 кВ Махаскала-330

VI. «Реконструкция ПС 330 кВ Чирюрт 330 (Замена оборудования 10,110,330 кВ)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, ПС 330 кВ Махаскала-330

VII. «Реконструкция ПС 330 кВ Чирюрт 330 (Замена оборудования 10,110,330 кВ)», расположенного по адресу: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, ПС 330 кВ Махаскала-330

По всем выше перечисленным объектам членом Ассоциации - ООО СК «ЭнергоПрогресс» была представлена вся информация, подтверждающая устранение замечаний: исполнительная документация в текстовом и графическом виде, журналы производства работ (общий и специальный, заполнение журналов по датам ведется согласно инструкциям к ним.), некачественно выполненные работы – заново выполнены. Все представленные документы были проверены представителями Контрольного комитета – все замечания устранены.

РЕШИЛИ:

ООО СК «ЭнергоПрогресс». - материалы передать в АПУ - для приобщения к делу.

Итоги голосования:

«за» - 4 голосов «против» - 0 голосов, «воздержалось» -0 голосов

По третьему вопросу повестки дня

Слушали:

От исполнительного органа в адрес Контрольного комитета поступили уведомления об устранении выявленных нарушений в виде отчета о деятельности организации за 2018г. от членов Ассоциации: ООО "Строй-Контроль" ИНН: 0536009830, ООО "Спецгидроэнергострой" ИНН: 0533011091, ООО "Новотэк" ИНН: 0509007898.

Данными организациями своевременно не был представлен отчет, за что Дисциплинарная комиссия определила им меру дисциплинарного воздействия – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ об обязательном устранении выявленных нарушений.

КК рассмотрел поступившие отчеты о деятельности организации за 2018г.,

РЕШИЛИ:


1. ООО "Строй-Контроль" ИНН: 0536009830- материалы передать в Дисциплинарную комиссию для принятия решения;
2. ООО "Спецгидроэнергострой" ИНН: 0533011091- материалы передать в Дисциплинарную комиссию для принятия решения;
3. ООО "Новотэк" ИНН: 0509007898 - материалы передать в Дисциплинарную комиссию для принятия решения;

Итоги голосования:

«за» - 4 голосов «против» - 0 голосов, «воздержалось» -0 голосов

Председательствующий

Секретарь



А.А. Мудаев

Алиева В.Д.