

**Сведения о проведенных Ассоциацией СРО «ГС СКФО» внеплановых проверках деятельности  
членов саморегулируемой организации и о результатах этих проверок  
за 2018 год**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование организации члена Ассоциации</b>	<b>ИНН организации</b>	<b>Выявлено</b>	<b>Вид и форма проверки</b>	<b>Месяц составления акта</b>	<b>Основание проведения назначения проверки</b>	<b>Сведения об устранении нарушений (способы, результаты)</b>
1	<b>ОАО "Бабаюртовское дорожно-эксплуатационное предприятие №5"</b>	0505055065	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	26.09.2018г.	заявление ген. директора от 24.09.2018г об устранении нарушений	Замечания устранены
2	<b>ООО "АЗК-Строй Сервис"</b>	0544007192	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	01.10.2018г.	Письмо ген. директора № 01 от 28.09.2018г. об устранении нарушений	Замечания устранены
3	<b>АО "СТРОЙТЕХСЕРВИС"</b>	0541009120	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	30.11.2018г.	заявление ген. директора от 26.11.2018г. об устранении нарушений	Замечания устранены
4	<b>ООО "Севкавдорстрой"</b>	0546021869	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не	внеплановая документарная	05.12.2018г.	письмо ген. директора от 05.12.2018г..201	Замечания устранены

			соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1- 2017 «Руководитель строительной организации».			8г. об устранении нарушений	
5	ООО"ЭВЕРЕСТ"	0573008360	<p>1.Наличие специалистов в НРС, но они фактически приказом не оформлены; при выездной внеплановой проверке строящего объекта их не было. 2. В результате невыполнения мероприятий, исключая взаимное влияние нагрузок от вновь строящего дома на существующиеся здания и сооружения, фасадная стена дома из самана обрушилась в разрабатываемый котлован 16-ти этажного жилого дома.</p> <p>3. Подрядчиком не был составлен «Проект производства работ» на разработку котлована и, как следствие, приступили к рытью котлована без выноса существующего на участке газопровода, без решения вопроса об отводе грунтовых вод.</p> <p>4. Мероприятия, выполненные подрядчиком против обрушения грунтов примыкающих к улице Ермошкина, исключая влияние при производстве</p>	внеплановая выездная	с «17» октября 2018 г. по «30» ноября 2018 г.	Решение Контрольного комитета №13	Замечания не устранены. 11.12.2018 - Приостановле но право осуществлять строительство , реконструкци ю, капитальный ремонт объектов капитального строительства (Протокол Дисциплинар ной комиссии № 10 от 11.12.2018)

			работ по рытью котлована на основание фундаментов 2-х этажного саманного дома, на 2-х этажный кирпичный дом с противоположной стороны оказались недостаточными, не обоснованными (нет ППР) и, как следствие, в результате произошло обрушение стены саманного дома.				
6	<b>ООО "АРМУ"</b>	0542006965	отсутствие специалистов в НРС, руководитель организации не соответствует квалификационному стандарту СТО СРО-028 1.1-2017 «Руководитель строительной организации».	внеплановая документарная	18.12.2018г.	Заявление ген. директора об устранении замечаний.	Замечания устранены
7	<b>ООО "СТ-СТРОЙ"</b>	0545027392	Нарушение техники безопасности и охраны труда на строительной площадке	внеплановая выездная	с «12» декабря 2018 г. по «18» декабря 2018 г.	Решение Контрольного комитета №14	Замечания устранены
8	<b>Муниципальное предприятие "Сагринский строительно-монтажный участок"</b>	509001670	Работает комиссия	внеплановая выездная	с «26» декабря 2018 г. по «26» января 2019 г.	Решение Контрольного комитета №15	Работает комиссия

Генеральный директор

"15" января 2019г.



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Акаев З.Х.  
(расшифровка подписи)